

Problem med vatten i sittbrunnen?

Flera Omega 42 ägare har hört av sig till styrelsen med frågan hur man ska få bukt med vatten som tränger upp genom självlänsarna. Fenomenet uppstår i aktlig vind och i hög fart.

Svaret är lika enkelt som genialt. Och den som ger oss lösningen är Rolf Gyhlenius på vår hösträff på Älvsjömassan 2007. Genom att sätta en plåt som är formad som en halvkon med öppningen akterut skapas ett undertryck i självlänsarna när båten rör sig med 6-7 knop framåt.

Efter lite botanisering i båtillbehörsaffärerna hittade vi vad vi sökte. På förpackningen står det "Ventilatorkåpa, rostfri 93x87x25 mm" och priset, på Erlandssons brygga, är 66 kr per styck. Så nu kan du lämna stövlarna kvar i ruffen och njuta av undanvinarna utan att riskera att bli blöt om fötterna.

Se bifogad bild på halvkonen "Ventilatorkåpa".

Testa och återkom med erfarenheter.

/Styrelsen

